

**Fra:** Maskinist Trollfjord [mailto:Maskinist.tf@hurtigruten.com]

**Sendt:** 15. desember 2009 10:59

**Til:** Bjørn Rokstad

**Emne:** SV: omega 917

Hei Bjørn,

Hylsetetning på propeller :

På BB Aquamaster hadde vi så pass stor lekkasje at det var ca 5 ltr olje som gikk med annen hver dag.

Etter at vi fylte 2,8 ltr omega på exp tanken så har vi bare etterfylt 8 ltr., tidsrom mellom 14.11 – 15.12, så der kan eg sei at den blei så godt som tett.

Men på STB aquamaster har det ikke blitt så mye bedre, hadde og har enda lekkasje. Fyller etter ca 5 ltr. Olje hver 4-5 dag . Fylte først 2,2 ltr. Omega 917, så 1 ltr. til med 917 etter 10 dager da det ikke hadde vært noen forandring. Så stb Aquamaster har ikke blitt noe tettere.



*Med vennlig hilsen*

**Bjørn-Magne Leiknes**

1.Maskinist MV Trollfjord

**Hurtigruten ASA**

Postboks 43

N-8501 Narvik, Norway

Mobile ECR: (+47) 90182662

<http://www.hurtigruten.com>